

MANUAL DE INSTALACIÓN

GUÍAS PODOTÁCTILES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACIÓN

Guías Podotáctiles de acero inoxidable para señalización de invidentes de alta resistencia y durabilidad para interiores y exteriores con grabado antiderrapante en cada pieza sin tornillo (instalación con pegamento epóxico).

MATERIALES




Pegamento
Epóxico
Parte "A" y "B"




Piso Podotáctil de
Acero Inoxidable

REQUERIMIENTOS




1. Se debe tener el recorrido definido donde irán las piezas.



2. Se debe trazar en donde irán las piezas podotáctiles.


PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN



1. El área en las que se recomienda colocarlos son **en un cuadrado de 30 cm x 30 cm y repartir las piezas.**

a. Barras: 4 barras repartidas en los 30 cm según el sentido que vaya a tener el camino.


b. Botones: 36 botones departidos en los 30 cm, 6 piezas x 6 piezas.



2. Se requiere que **la superficie a instalar sea un firme de concreto** nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.



3. Se requiere que la superficie esté libre de polvo y humedad.




4. Se limpia la superficie del producto (el lado liso).




5. Se debe hacer una **mezcla de los pegamentos epóxicos parte "A" y "B"** lo más exacto posible.




6. Se debe mezclar los pegamentos hasta que sea una mezcla homogénea.



7. Teniendo la mezcla ya integrada **se coloca en toda la superficie** del producto a instalar



8. Se coloca la pieza sobre la superficie donde se quiere instalar.



9. Se repite el proceso hasta tener el recorrido instalado.

NOTAS:

- Los recorridos son en líneas rectas y vueltas a 90°.
- Las líneas representan el recorrido y los botones vueltas o alto.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620
Email: info@livingreenb2b.com.mx